5-7-2 診断内容

コードNo.		ウォーニング表示	コード記憶	診断内容
2桁	4桁*	(有: ○、無: ×)	(有: ○、無: ×)	
13	P0335	○	○	エンジン回転センサからの信号に異常が発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
16	P0350	○	○	点火信号に異常が発生したとき ·信号系統の断線など
18	P0325	○	○	ノック センサからの信号に異常が発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
21	P0130	○	○	O_2センサからの信号に異常が2回連続して発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
22	P0136	○	○	リヤO_2センサからの信号に異常が2回連続して発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
23	P0135	○	○	O_2センサ ヒータ信号に異常が発生したとき ·O_2センサ ヒータ系統の断線、短絡など
25	P0171	○	○	燃料系統の異常で空燃比が2回連続してリーン側にずれているとき ·燃圧異常、インジェクタ、O_2センサ異常など
26	P0172	○	○	燃料系統の異常で空燃比が2回連続してリッチ側にずれているとき ·燃圧異常、インジェクタ、O_2センサ異常など
31	P0105	○	○	吸気管圧力·吸気温一体型センサ(吸気管圧力センサ部)からの信号に異常が発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
41	P0120	○	○	スロットル ポジション センサからの信号に異常が発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
42	P0115	○	○	水温センサからの信号に異常が発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
43	P0110	○	○	吸気管圧力·吸気温一体型センサ(吸気温センサ部)からの信号に異常が発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
44	P1530	×	○	エアコン エバポレータ温度センサからの信号に異常が発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
51	P1520	×	○	EFI-T端子短絡状態で 1.エアコン スイッチが"ON"のとき 2.A/T車の場合、P·Nレンジ以外にシフトしたとき 3,アクセルペダルを踏んでいるとき
52	P0500	○	○	車速センサからの信号に異常が発生したとき ·センサの故障、信号系統の断線、短絡など
54	P1510	○	○	スタータからの信号に異常が発生したとき ·信号系統の断線、短絡など
56	P0850	○	○	シフト ポジション スイッチからの信号に異常が発生したとき ·信号系統の断線、短絡など
71	P0505	○	○	ISC用ステッパ モータ検出信号に異常が発生したとき ·信号系統の断線、短絡など
76	P0443	○	○	エバポ パージ用VSV検出信号に異常が発生したとき ·信号系統の断線、短絡など

＊:故障診断装置を使用した場合の出力コードを示す。

〔参 考〕• ダイアグノーシス コードNo.21、22、25、26 については、ヒューズ、バッテリ外し等でコードの消去を行なった場合は、IGスイッチ"ON"→エンジン運転→IGスイッチ"LOCK"→再度IGスイッチ"ON"→エンジン運転にてダイアグノーシス コードの確認をする。 必ずエンジン始動後に一度IGスイッチを"LOCK"にしてから、再度エンジンを始動、運転をしないと異常コードは検出しない。