

保証期間延長のお知らせ

下記車両については、記載の内容に該当する場合は保証期間が延長されています。

トヨタ

開始時期	不具合の内容	改善の内容	通称名	車両型式	備考
H23.6月	<p>低温下でエンジンの停止・始動を頻繁に繰り返しますと、エンジン始動時に電動パワーステアリングコンピュータ内の電源リレーの接点部が一時的に溶着し、メータ内のパワーステアリング警告灯が点灯することがあります。</p> <p>そのため、当該現象については下記のように保証期間を延長致します。</p> <p>【保証期間】 新車を登録した日から9年以内</p>	<p>左記のような現象のご用命について、トヨタ販売店で点検の結果、当保証延長に該当する場合は、電動パワーステアリングコンピュータを補給品と交換（無料）させていただきます。</p>	<p>エステイマ</p> <p>エステイマハイブリット</p> <p>ブレイド</p> <p>オーリス</p> <p>カローラルミオン</p> <p>ノア</p> <p>ヴォクシー</p> <p>プレミオ</p> <p>アリオ</p>	<p>ACR50W, ACR55W</p> <p>GSR50W, GSR55W</p> <p>AHR20W</p> <p>AZE154H, AZE156H</p> <p>GRE156H</p> <p>ZRE152N, ZRE152H</p> <p>ZRE154N, ZRE154H</p> <p>ZRR70W, ZRR75W</p> <p>ZRR75G</p> <p>NZT260, ZRT260</p> <p>ZRT261, ZRT265</p>	