


ヒーター&エア コンディショナー

2-6-2 不具合現象項目別トラブル シューティング

(1) 冷房の効きが悪い(ホット ガス車除く)



※1

K1.1-3-1 項 (K1-2 ページ) 参照

※2

K1.2-6-1 項 (K1-10 ページ) 参照

M21H5073S30