

トランスミッション フルード(ATF)

点検、交換

〈点検〉


水平な場所でエンジンを始動させる。クーリング ファンが2回作動した後エンジンを停止させる。

レベル ゲージをすみやか(1分以内)に外し、きれいな布等で清掃してからストップまで差し込んでトランスマッショントルード量を点検する。

*トランスマッショントルード量が不足している場合は、指定の“ホンダATF”をアップ レベルまで補充する。

オイル フィラ ポルト/シーリング ワッシャ
トルク 4.5kg-m

*シーリング ワッシャは分解時交換




〈交換〉

車両を水平な場所におき、ドレン ポルトを外して汚れたトランスマッショントルードを抜く。

レベル ゲージのアップ レベルまで新しいトランスマッショントルードを注入する。

ドレン ポルト/シーリング ワッシャ
トルク 4.0kg-m

*シーリング ワッシャは分解時交換



トランスマッショントルード規定量

分解整備時 4.7l

交換時 2.5l

注意 規定量注入後、必ずレベル ゲージで確かめる。