


\*1 クリップ


クリップを取りはずす。



オイルフィルタエレメントサービスホールカバーを閉じる。

参考：

- ・ オイルフィルタエレメントサービスホールカバーを車両上側へ折り曲げ、折り目を戻す。
- ・ 折り目を戻さないと、サービスホールカバー取り付け後に浮き上がって見えることがあります。



クリップ3個で、オイルフィルタエレメントサービスホールカバーを取り付ける。

6.エンジンオイル補充

7.エンジンオイル量点検

(要領はエンジン／ハイブリッド／EVシステム>ルブリケーション>ルブリケーションシステム(2ZR-FXE)>機能点検参照)

8.オイル漏れ点検